# Estrutura Organizacional - Máquinas

**Cadastrando Máquinas**

Para cadastrar uma Máquina você deve selecionar **Máquina** na caixa superior e informar seu:

- **Código**, **Descrição**,
- **Núm. do Patrimônio**,
- **Código Reduzido**, a
- **Data de Início de Operação** e a
- **Data Final de Operação** (informada quando a máquina for desativada ou quando ela mudar de célula ou departamento).

image.png
Image not found or type unknown

O **código da Máquina** será constituído do código da unidade de negócio (se você tiver assinalado que utiliza Unidades de Negócio nos Parâmetros da Empresa), do código do departamento, do **código da célula** ou setor (se você tiver assinalado nos Parâmetros da Empresa que utiliza **Células ou Setores**) e do **código da máquina** propriamente dito.

image.png
Image not found or type unknown

Dessa forma, é necessário que se cadastre a unidade de negócio, se este tiver sido assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, o departamento produtivo e a **célula ou seto**r, também se tiver sido assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, antes de cadastrar a **máquina**.

Pelo fato do c**ódigo da máquina** poder se tornar muito extenso, o **código reduzido** deverá ser informado em seu lugar nas telas que são necessárias.

Depois de preencher todos os dados e clicar em gravar, aparecerá a tela de **Disponibilidade das Máquinas**.

Você também poderá acessar essa tela através do menu **Manutenção/Tabelas/Disponibilidade das Máquinas/Manutenção**. Porém, através desse menu, você só poderá editar e visualizar a **Disponibilidade das Máquinas.**

Na aba **Turnos** desta tela, você deverá informar o turno em que o equipamento irá trabalhar e quantas horas será a duração da jornada. Na aba **Dias Sem Expediente**, deve ser informado os dias ou as horas em que o equipamento **não trabalhará.**

image.png
Image not found or type unknown

Se você clicar no botão image.png
Image not found or type unknown
, aparecerá a tela de **Geração Automática de Dias Sem Expediente.**

image.png
Image not found or type unknown

Nesta tela você poderá gerar automaticamente os dias em que a máquina não irá trabalhar.

Você deverá informar:

- o período para qual deseja gerar os dias sem expedientes,
- o número de horas ao dia e
- o motivo da folga. Se o motivo selecionado for Fim de Semana, você poderá escolher se deseja gerar a folga para os sábados e domingos, apenas para os sábados ou apenas para os domingos dentro do período informado. Se o motivo selecionado for Manutenção, você poderá escolher os dias da semana em que deseja gerar os dias sem expediente dentro do período.

Ela também pode ser acessada através do menu **Manutenção/Tabelas/Disponibilidade das Máquinas/Geração Automática de Dias Sem Expediente**, onde você poderá gerar os dias sem expediente para, além de uma **máquina** específica, para **máquinas** de um departamento ou para faixa de máquinas

**Mas atenção**: esta tela é apenas um auxílio para que você cadastre os dias sem expediente de sua máquina. É extremamente recomendado que você confira os dias sem expedientes gerados automaticamente.

**Veja também os Itens:**

- Cadastro da Estrutura da Organização e Máquinas
- Estrutura Organizacional - Unidade de Negócio
- Estrutura Organizacional - Departamento Produtivo
- Estrutura Organizacional - Célula ou Setor
- Estrutura Organizacional - Máquinas

---

Revision #6
Created 15 July 2023 09:20:52 by ProjetosD
Updated 1 December 2025 17:14:52 by ProjetosD